



Add the Eyebot tool Icons for UltraEdit 32


1. Open UltraEdit/Extras/Tool configurator




2. Fill in the following fields and checkboxes and press **Add** to add the GNU compiler tool icon to your toolbar



3. Fill in the following fields and checkboxes and press **Add** to add the HDT compiler tool icon to your toolbar



4. Fill in the following fields and checkboxes and press **Add** to add the download tool icon to your toolbar



Werkzeug-Konfiguration

Befehlszeile:
C:\eyeobot\mc\cmd\windows\dl.bat %p%n Durchsuchen

Arbeitsverzeichnis:
C:\eyeobot\mc\cmd\windows\ Durchsuchen

Bezeichnung für Menüeintrag:
Download

☐ Markieren, falls Windows-Programm

☐ Erst alles speichern ☒ Aktive Datei erst speichern

Befehlsausgabe (nur DOS-Befehle)


☐ An vorhandene anhängen ☒ Ausgabe in Listenfeld

☐ Vorhandene ersetzen ☒ DOS-Fenster anzeigen

☐ Neue Datei erstellen ☒ Ausgabe aufzeichnen

OK
Abbrechen
Hinzufügen
Ersetzen
Löschen
Erweitert...
Hilfe

5. That's it! But if you want you can also change the icon symbol of each tool if you click on more and enter a *.ico file.



Werkzeug-Konfiguration

Befehlszeile:
C:\eyeobot\mc\cmd\windows\dl.bat %p%n Durchsuchen

Arbeitsverzeichnis:
C:\eyeobot\mc\cmd\windows\ Durchsuchen

Bezeichnung für Menüeintrag:
Download

☐ Markieren, falls Windows-Programm

☐ Erst alles speichern ☒ Aktive Datei erst speichern

Befehlsausgabe (nur DOS-Befehle)

☐ An vorhandene anhängen ☒ Ausgabe in Listenfeld

☐ Vorhandene ersetzen ☒ DOS-Fenster anzeigen

☐ Neue Datei erstellen ☒ Ausgabe aufzeichnen

OK
Abbrechen
Hinzufügen
Ersetzen
Löschen
Erweitert...
Hilfe